



INFORMAZIONI Benimar Sport 323 camper

Categoria:	Camper
Tipo di motore:	Diesel
Tipo di carburante:	Diesel
Classe emissioni nocive:	Euro 6B
Potenza:	96 KW / 131 CV
Prima immatricolazione:	21.01.2019
Numero telaio autoveicolo:	ZFA25000002HP*****
Cambio:	Manuale 6 marce
Colore:	Bianco
Chilometraggio:	62.672 Km

DOCUMENTI DEL VEICOLO

Tipo di documentazione di proprietà:	Certificato immatricolazione
Numero chiavi:	2
Certificato di servizio:	Si
Ultima ispezione:	11.06.2021
Ultima ispezione a:	28.521 Km
	Tutte le ispezioni sono state effettuate da un'officina autorizzata dal produttore.

DOTAZIONE, COMPONENTI ED ACCESSORI

Servosterzo
Cruise control
Chiusura centralizzata
Sensori di parcheggio
Telecamera retromarcia
GPS
Autoradio
Bluetooth
Riscaldamento
Seggiolino neonato
Seggiolino bambino
Cuneo livellatore
Kit sicurezza
Riscaldamento spazio abitativo
TV
Parabola
Kit di pulizia
Estintore
Caffettiera
Fornelli
Frigorifero
Congelatore
Set di pentole e padelle
Tavolo interno
Lavello
Set di stoviglie
Numero di set di stoviglie 6
Doccia interna
WC
Lavabo
Portabici
Numero di posti sul portabici
4
Bagagliaio
Spazio di stivaggio
Tavolo da campeggio
Numero di sedie da campeggio
6
Barbecue
Tendalino

DOTAZIONE, COMPONENTI ED ACCESSORI

Alimentazione riscaldamento / scaldacqua

Carburante, Elettrico

Tipo di prese elettriche 12 V, 220 V

Alimentazione piano di cottura

Gas

Alimentazione frigo 12 V, Gas, 220 V

Batteria ausiliaria

Collegamento elettrico

Adattatore per collegamento elettrico


Autonomia stimata 3 giorni

SEDILI

- Numero di sedili 3


	Sedile conducente	Passeggero	Posteriore sinistro	Posteriore destro
Riscaldamento sedile				

Letti




Letti 1

Letto a castello
90x200 cm



Letti 2

Letto dinette
140x180 cm



Letti 3

Letto mansardato
160x200 cm

VISTA PLANCIA STRUMENTI



PNEUMATICI / CERCHIONI / COPRIRUOTA

Tipo pneumatici: Pneumatici estivi

PNEUMATICI								CERCHIONI		COPRIRUOTA	
	Profondità del profilo	Dimensione	LI	DOT	Porosi	Crepe	Senza aria	Danneggiato	Graffi	Danneggiato	Assente
Anteriore sinistra	6 mm	215/70 R15									
Posteriore sinistra	6 mm	215/70 R15									
Posteriore destra	6 mm	215/70 R15									
Anteriore destra	6 mm	215/70 R15									

SECONDO TRENO DI GOMME

Cerchi in lega leggera:

PNEUMATICI							CERCHIONI		COPRIRUOTA	
Profondità del profilo	Dimensione	LI	DOT	Porosi	Crepe	Senza aria	Danneggiato	Graffi	Danneggiato	Assente
Anteriore sinistra										
Posteriore sinistra										
Posteriore destra										
Anteriore destra										

CARROZZERIA

Danneggiato	Graffi

INTERNO

Danneggiato

Usura

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

RAPPORTO DI STATO / DIFETTI RICONOSCIUTI

Altri difetti tecnici

Nessun difetto