



## INFORMAZIONI

## Audi A4 Avant 2.0 35 TDi 120kW S tr Adv Business Ed 5d

<b>Categoria:</b>	Familiare
<b>Tipo di motore:</b>	Diesel
<b>Tipo di carburante:</b>	Diesel
<b>Classe emissioni nocive:</b>	EURO 6d-Temp
<b>Emissioni di CO2 (combinata, in g/km):</b>	145
<b>Potenza:</b>	120 KW / 163 CV
<b>Prima immatricolazione:</b>	10/2020
<b>Numero telaio autoveicolo:</b>	WAUZZZF43MA0*****
<b>Cambio:</b>	Automatico
<b>Colore:</b>	Grigio
<b>Chilometraggio:</b>	86.006 Km

## DOCUMENTI DEL VEICOLO

<b>Tipo di documentazione di proprietà:</b>	Certificato immatricolazione
<b>Numero chiavi:</b>	2
<b>Certificato di servizio:</b>	Si
<b>Controllo principale al:</b>	08.2024
<b>Controllo gas di scarico:</b>	08.2024

## DOTAZIONE, COMPONENTI ED ACCESSORI

- Cruscotto virtuale
- Luci posteriori a LED
- Collegamento allo specchio smartphone
- Sistema di navigazione
- Sedili regolabili elettricamente
- Sedili riscaldati
- Rivestimenti in pelle
- Bagagliaio/portellone elettrico
- Riconoscimento cartelli stradali
- Assistente attivo di corsia
- Chiamata di emergenza e assistenza
- Fari a LED
- Accesso senza chiave
- Cruise control adattivo
- Sensori di parcheggio anteriori/posteriori

## OPTIONAL

Punti di ancoraggio ISOFIX  
Monitoraggio della pressione dei pneumatici  
Specchietti retrovisori regolabili elettricamente  
Barre portatutto  
Fari automatici  
Tergicristalli sensibili alla pioggia  
Vetri oscurati  
Controllo elettronico della stabilità  
Assistenza alla frenata attiva  
Tipo di cambio automatico  
Freni ABS  
Sistema di controllo del clima  
Navigazione GPS  
Computer di bordo

## OPTIONAL

## SEDILI

- Numero di sedili 5

	Sedile conducente	Passeggero	Posteriore sinistro	Posteriore destro
Riscaldamento sedile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

## VISTA PLANCIA STRUMENTI



## PNEUMATICI / CERCHIONI / COPRIRUOTA

Tipo pneumatici: Pneumatici invernali

Cerchi in lega leggera:

	PNEUMATICI							CERCHIONI		COPRIRUOTA	
	Profondità del profilo	Dimensione	LI	DOT	Porosi	Crepe	Senza aria	Danneggiato	Graffi	Danneggiato	Assente
Anteriore sinistra	6 MM	225/50/R17									
Posteriore sinistra	6 MM	225/50/R17							■		
Posteriore destra	6 MM	225/50/R17									
Anteriore destra	6 MM	225/50/R17							■		

## SECONDO TRENO DI GOMME

Cerchi in lega leggera:

	PNEUMATICI						CERCHIONI		COPRIRUOTA		
	Profondità del profilo	Dimensione	LI	DOT	Porosi	Crepe	Senza aria	Danneggiato	Graffi	Danneggiato	Assente
Anteriore sinistra											
Posteriore sinistra											
Posteriore destra											
Anteriore destra											

## CARROZZERIA

	Danneggiato	Graffi
Leggero graffio paraurti posteriore destro.		<input checked="" type="checkbox"/>

## INTERNO

Danneggiato

Usura

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

## RAPPORTO DI STATO / DIFETTI RICONOSCIUTI

Altri difetti tecnici

Nessun difetto