



## INFORMAZIONI ALFA ROMEO STELVIO 2.2JTDM Q4 LUSO

<b>Categoria:</b>	Suv
<b>Tipo di motore:</b>	Diesel
<b>Tipo di carburante:</b>	Diesel
<b>Classe emissioni nocive:</b>	EURO 6d-Temp
<b>Emissioni di CO2 (combinata, in g/km):</b>	127
<b>Potenza:</b>	154KW / 210 CV
<b>Prima immatricolazione:</b>	03.07.2019
<b>Numero telaio autoveicolo:</b>	ZARFAHBUXH7B*****
<b>Cambio:</b>	Automatico
<b>Colore:</b>	Grigio scuro
<b>Chilometraggio:</b>	83.848 Km

### DOCUMENTI DEL VEICOLO

<b>Tipo di documentazione di proprietà:</b>	Certificato immatricolazione
<b>Numero chiavi:</b>	2
<b>Certificato di servizio:</b>	Si
<b>Ultima ispezione:</b>	19.02.2025
<b>Ultima ispezione a:</b>	83.847 Km
	Tutte le ispezioni sono state effettuate da un'officina autorizzata dal produttore.

### DOTAZIONE, COMPONENTI ED ACCESSORI

ABS  
Assistenza al parcheggio PDC(Sensori di controllo distanza parcheggio) anteriore/posteriore  
Riscaldamento sedili  
Tetto panoramico riscaldato  
Servosterzo diretto  
Sistema vivavoce  
Sistema di navigazione  
Airbag passeggero disattivabile  
Airbag  
Airbag testa  
Sistema immobilizzatore elettronico  
Climatizzatore automatico  
ESP  
Trasmissione integrale

## OPTIONAL

Controllo elettronico della trazione  
Fanali posteriori a LED  
Sistema di assistenza alla guida: Alfa Romeo Dynamic Driving System DNA  
Assistenza alla frenata  
Sistema di assistenza alla guida: frenata di emergenza autonoma (AEB)  
Bracciolo centrale anteriore  
Chiusura centralizzata con telecomando  
Apertura elettrica del bagagliaio  
Sensore di luce e pioggia  
Specchietto retrovisore esterno regolabile elettricamente, riscaldabile e ripiegabile  
Colore della carrozzeria dello specchietto retrovisore esterno  
Sistema di controllo della velocità (cruise control)  
Vernice metallizzata  
Programma di stabilità del rimorchio  
Pretensionatore della cintura di sicurezza  
Pulsante per sistema START/STOP  
Volante (sportivo in pelle, fondo piatto)  
Volante multifunzione per controllo audio/telefono  
Colonna dello sterzo regolabile (volante) (verticalmente / assialmente)  
Ugelli tergicristalli riscaldati  
Controllo dinamico del veicolo (ESP/VDC)  
Attacchi Isofix per seggiolini per bambini  
Sistema di assistenza alla guida: Hill-Holder  
Accesso senza chiave

## SEDILI

- Numero di sedili 5

	Sedile conducente	Passeggero	Posteriore sinistro	Posteriore destro
Riscaldamento sedile				

## OPTIONAL

Rivestimenti/rivestimenti dei sedili: Pelle Lusso  
Collegamento ausiliario (AUX-IN)  
Lane Departure Warning: sistema di assistenza per l'uscita involontaria  
Collegamento ausiliario (AUX-IN)  
Connessione USB  
Interfaccia per smartphone (Apple CarPlay e Android Auto)  
Connessione USB sul retro  
Regolazione antiscivolo (ASR)  
Cambio automatico - (8 velocità)  
Controllo attivo della coppia (AYC)  
Cruscotto e pannelli porta in pelle  
Doppio scarico  
Indicatori di direzione a LED integrati negli specchietti retrovisori esterni  
Luce di stop con funzione di emergenza (attivazione automatica delle luci di avvertimento)  
Distribuzione elettronica della forza frenante  
Finestra cromata - Linea  
Tappetini per auto  
Equipaggiamento interno: montante del tetto e cielo dell'abitacolo in grigio chiaro  
Carrozzeria: 5 porte  
Maniglie esterne delle porte con illuminazione a LED  
Poggiatesta posteriori  
Controllo della frenata in curva (CBC)  
Sistema di frenata motore elettrico (MSR)  
Freno a mano elettrico  
Kit di riparazione pneumatici  
I sedili anteriori sono regolabili elettricamente (8 vie - sinistro con memoria)  
Supporto lombare del sedile anteriore sinistro e destro, regolabile elettricamente  
Volante riscaldato  
Maniglie esterne delle porte con finitura/aspetto alluminio  
Protezione lombare  
Sistema di avviso cintura di sicurezza  
Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati  
Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici



## SECONDO TRENO DI GOMME

Cerchi in lega leggera:

	PNEUMATICI						CERCHIONI		COPRIRUOTA		
	Profondità del profilo	Dimensione	LI	DOT	Porosi	Crepe	Senza aria	Danneggiato	Graffi	Danneggiato	Assente
Anteriore sinistra											
Posteriore sinistra											
Posteriore destra											
Anteriore destra											

## CARROZZERIA

Danneggiato

Graffi

## INTERNO

Danneggiato

Usura

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

## RAPPORTO DI STATO / DIFETTI RICONOSCIUTI

Altri difetti tecnici

Nessun difetto