



INFORMAZIONI BMW X1 sDrive 18d Steptronic "Advantage

Categoria:	Suv
Tipo di motore:	Diesel
Tipo di carburante:	Diesel
Classe emissioni nocive:	EURO 6
Emissioni di CO2 (combinata, in g/km):	129 g/km
Potenza:	110 kw / 150 cv
Prima immatricolazione:	09/2017
Numero telaio autoveicolo:	WBAHT710603*****
Cambio:	Automatico
Colore:	Nero
Chilometraggio:	85.930 Km

DOCUMENTI DEL VEICOLO

Tipo di documentazione di proprietà:	Certificato immatricolazione
Numero chiavi:	2
Certificato di servizio:	Si
Ultima ispezione:	16.05.2023
Ultima ispezione a:	72.568 Km
	Tutte le ispezioni sono state effettuate da un'officina autorizzata dal produttore.

DOTAZIONE, COMPONENTI ED ACCESSORI

ABS
Airbags: 6
Alzacristalli elettrici anteriore e posteriore
Assistente parcheggio PDC (Sensori di controllo distanza parcheggio) posteriore
Barre sul tetto
Chiusure centralizzata + Telecomando
Climatizzatore automatico
Computer di bordo
Controllo pressione pneumatici RDC
Cruise control
Fari a LED
Fendinebbia
Filtro antiparticolato
Navigatore con mappe: Business
Radio, CD, MP3
Sensore pioggia
Servoguida
Sistema start/stop
Specchietto esterno regolabile elettricamente
Specchietto retrovisore auto-oscurante
Sportello posteriore automatico
Telefono: Predisposizione con Bluetooth
Tipo di trasmissione DSC (Controllo dinamico della stabilità)
Volante in pelle
Volante multifunzione

OPTIONAL

Pacchetto Business (Sistema di navigazione: Navigazione (USB)
Supporto lombare sedile anteriore sinistro e destro, regolabile elettricamente)
Lettore CD Barre portatutto nere

OPTIONAL

SEDILI

- Numero di sedili 5

Sedile
conducente

Passeggero

Posteriore
sinistro

Posteriore
destro

Riscaldamento
sedile

SECONDO TRENO DI GOMME

Cerchi in lega leggera:

	PNEUMATICI						CERCHIONI		COPRIRUOTA		
	Profondità del profilo	Dimensione	LI	DOT	Porosi	Crepe	Senza aria	Danneggiato	Graffi	Danneggiato	Assente
Anteriore sinistra											
Posteriore sinistra											
Posteriore destra											
Anteriore destra											

CARROZZERIA

	Danneggiato	Graffi
Paraurti anteriore destro leggero graffio		<input checked="" type="checkbox"/>

INTERNO

Danneggiato

Usura

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

RAPPORTO DI STATO / DIFETTI RICONOSCIUTI

Altri difetti tecnici

Nessun difetto