



INFORMAZIONI Ford Transit 260

Categoria:	Camper
Tipo di motore:	Diesel
Tipo di carburante:	Diesel
Classe emissioni nocive:	EURO 6d-Temp
Potenza:	125 KW / 170 CV
Prima immatricolazione:	26.10.2022
Numero telaio autoveicolo:	WFODXXTRDBL*****
Cambio:	Manuale
Colore:	Bianco
Chilometraggio:	51.535 Km

DOCUMENTI DEL VEICOLO

Tipo di documentazione di proprietà:	Certificato immatricolazione
Numero chiavi:	2
Certificato di servizio:	Si
Ultima ispezione:	06.02.2025
Ultima ispezione a:	51.521 Km
	Tutte le ispezioni sono state effettuate da un'officina autorizzata dal produttore.

DOTAZIONE, COMPONENTI ED ACCESSORI

Bianco
Climatizzazione automatico di cabina
Airbag conducente + passeggero
Freno a mano elettrico
Fix and go
Sedili di cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo
Fodere sedili cabina coordinate con i tessuti cellula
Retrovisori elettrici con sbrinatori
Regolatore e limitatore di velocità
ESP
START & STOP
Isolamento Gradino di ingresso
Tetto panoramico apribile
Oblò panoramico (o 2 lucernari)
Tende di separazione cellula/cabina
Finestre doppio vetro con combinato oscurante/zanzariera
Tende
Cerniere ammortizzate per armadi
Presse USB/USB-C
Presse acqua esterna
Struttura IRP: tetto/pavimento/pareti poliestere, pavimento spessore 64 mm
Technibox
Paraurti verniciato
Cerchi in lega 16" black
Specchio ingresso retro-illuminato
Spogliatoio con cassette
Presse gas esterna
FORD pass
Fari e tergicristalli con accensione automatica
Fendinebbia
Porta d'entrata "lusso", chiusura centralizzata cabina/cellula
Materasso confort letto principale

OPTIONAL

Scarpiera
Pre-equipaggiamento TV
Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo utilizzabile in marcia
Illuminazione esterna sportello di ingresso
Armadio
Predisposizione pannello solare (MPPT ready)
Pre-cablaggio della telecamera di retromarcia

OPTIONAL

Autoradio DAB/Bluetooth con schermo tattile e comandi al volante e camera di retromarcia
Tenda da sole esterna, pannello solare, zanzariera porta, plissettati cabina, kit installazione 2a batteria (potrebbe causare la perdita di un posto carta di circolazione)
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato, tenda esterna cabina, copri-griglie frigorifero, riscaldamento a carburante rinforzato, riscaldamento a pavimento
Sensore livello acque chiare, sensore livello gas, controllo livello carica batteria, localizzatore GPS, sensore livellamento elettronico. Connessione tramite Bluetooth e Internet su abbonamento

SEDILI

- Numero di sedili 5


Sedile
conducente

Passeggero


Posteriore
sinistro

Posteriore
destro

Riscaldamento
sedile



 Vista da Giorno



 Vista da Notte

SECONDO TRENO DI GOMME

Cerchi in lega leggera:

	PNEUMATICI						CERCHIONI		COPRIRUOTA		
	Profondità del profilo	Dimensione	LI	DOT	Porosi	Crepe	Senza aria	Danneggiato	Graffi	Danneggiato	Assente
Anteriore sinistra											
Posteriore sinistra											
Posteriore destra											
Anteriore destra											

CARROZZERIA

Danneggiato

Graffi

INTERNO

Danneggiato

Usura

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

RAPPORTO DI STATO / DIFETTI RICONOSCIUTI

Altri difetti tecnici

Nessun difetto