



## INFORMAZIONI FIAT 500 1.0 Mild-Hybrid Lounge

<b>Categoria:</b>	City car
<b>Tipo di motore:</b>	Benzina Mild-Hybrid
<b>Tipo di carburante:</b>	Benzina
<b>Classe emissioni nocive:</b>	EURO 6
<b>Emissioni di CO2 (combinata, in g/km):</b>	119 g/km
<b>Potenza:</b>	51 Kw/ 70 Cv
<b>Prima immatricolazione:</b>	16.10.2020
<b>Numero telaio autoveicolo:</b>	ZFA3120000JE*****
<b>Cambio:</b>	Manuale
<b>Colore:</b>	Nero
<b>Chilometraggio:</b>	46.789 Km

## DOCUMENTI DEL VEICOLO

<b>Tipo di documentazione di proprietà:</b>	Certificato immatricolazione
<b>Numero chiavi:</b>	2
<b>Certificato di servizio:</b>	Si
<b>Ultima ispezione:</b>	01.06.2023
<b>Ultima ispezione a:</b>	31.826 Km
	Tutte le ispezioni sono state effettuate da un'officina autorizzata dal produttore.

## DOTAZIONE, COMPONENTI ED ACCESSORI

Dispositivo di controllo della distanza di parcheggio  
Assistenza elettronica al parcheggio  
Assistenza al parcheggio posteriore  
Servodiretto  
Servosterzo elettrico Dual-Drive  
Airbag  
Airbag conducente / Airbag passeggero  
Airbag passeggero disattivabile  
Airbag ginocchia conducente  
Sistema airbag per la testa anteriore e posteriore  
Airbag laterale anteriore  
Sistema di aria condizionata  
Aria condizionata automatica  
Filtro antiparticolato (DPF)  
Filtro antiparticolato  
ESP  
Programma elettronico di stabilità (ESP)  
Sistema immobilizzatore  
Immobilizzatore (elettronico)  
Computer di bordo  
Computer di bordo  
Sistema di intrattenimento  
Radio CD USB  
addominali  
Sistema antibloccaggio dei freni (ABS)  
Alzacristalli elettrici  
Alzacristalli elettrici anteriori

## OPTIONAL

Sedile posteriore diviso/abbattibile  
Regolazione antiscivolo (ASR)  
Vetro isolante  
Chiusura centralizzata  
Chiusura centralizzata con telecomando  
Chiusura centralizzata  
Telecomando per chiusura centralizzata  
Sensore pioggia/luce  
Colore della carrozzeria dello specchietto retrovisore esterno  
Specchietto retrovisore esterno regolabile elettricamente e riscaldabile, entrambi  
Trasmissione a 6 velocità  
Interfaccia per smartphone (Apple CarPlay e Android Auto)  
Sistema di limitazione della velocità  
Sistema di controllo della velocità (cruise control)  
Vernice metallizzata  
Chiusura automatica delle porte  
Pinze dei freni verniciate di rosso  
Pacchetto Chrome  
Telaio della finestra cromato  
Elemento di scarico cromato  
Servofreno elettrico  
Sistema di frenata motore elettrico (MSR)

## SEDILI

- Numero di sedili 5

Sedile conducente	Passeggero	Posteriore sinistro	Posteriore destro
----------------------	------------	------------------------	----------------------

---

Riscaldamento  
sedile

---

## OPTIONAL

Lunotto posteriore riscaldato  
Interni: inserti cruscotto verniciati  
Carrozzeria: 3 porte  
Poggiatesta posteriori  
Mild Hybrid ... kW (motore 1.0 Ltr. - 51 kW)  
Aggiornamento del modello  
Posizioni di memoria per il sedile del passeggero  
Kit di riparazione pneumatici  
Riduzione dell'inquinamento secondo la norma sui gas di scarico Euro 6d  
Presa (collegamento 12V) nel cruscotto  
Presa (collegamento 12V) anteriore  
Barra colorata in carrozzeria  
Tappo serbatoio bloccabile  
Maniglie esterne cromate delle porte  
Pacchetto Città  
Sistema di infotainment: UConnect con lettore CD e MP3, ricevitore radio DAB (touchscreen da 7 pollici)  
Filtro antipolline  
Cerchi in lega  
Cerchi in lega  
Sistema di avvio/arresto  
Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici  
Volante (in pelle) con audio multifunzione  
Comandi radio al volante  
Regolazione dell'altezza del piantone dello sterzo (volante)  
Supporti Isofix per seggiolini per bambini sul sedile posteriore  
Funzione di follow-up automatico dell'illuminazione (Follow me home)  
Assistenza alla partenza in salita  
Assistente alla frenata di emergenza  
Luci di marcia diurna



## SECONDO TRENO DI GOMME

Cerchi in lega leggera:

	PNEUMATICI						CERCHIONI		COPRIRUOTA		
	Profondità del profilo	Dimensione	LI	DOT	Porosi	Crepe	Senza aria	Danneggiato	Graffi	Danneggiato	Assente
Anteriore sinistra											
Posteriore sinistra											
Posteriore destra											
Anteriore destra											

## CARROZZERIA

	Danneggiato	Graffi