



INFORMAZIONI VOLKSWAGEN T6 Multivan 2.0 TDI Trendline

Categoria:	Autobus
Tipo di motore:	Diesel
Tipo di carburante:	Diesel
Classe emissioni nocive:	EURO 6d-Temp
Emissioni di CO2 (combinata, in g/km):	169 g/km
Potenza:	110 kw / 150 cv
Prima immatricolazione:	19.06.2018
Numero telaio autoveicolo:	WVZZZ7HZJH1*****
Cambio:	Semiautomatico
Colore:	Bianco
Chilometraggio:	79.601 Km

DOCUMENTI DEL VEICOLO

Tipo di documentazione di proprietà:	Certificato immatricolazione
Numero chiavi:	2
Certificato di servizio:	Si
Ultima ispezione:	22.01.2024
Ultima ispezione a:	64.298 Km
	Tutte le ispezioni sono state effettuate da un'officina autorizzata dal produttore.

DOTAZIONE, COMPONENTI ED ACCESSORI

Gancio di traino: testa sferica fissa
Impostazione del sedile
Sedili vano di carico/passeggeri: 1a fila, 2 sedili girevoli
Dispositivo di controllo della distanza di parcheggio
posteriorità
Servodiretto
Servosterzo
Sistema vivavoce
Interfaccia Bluetooth del telefono cellulare
Sistema di intrattenimento
Sistema audio Composition Audio (radio, interfaccia scheda SD, lettore MP3)
Airbag
L'airbag del passeggero può essere disattivato
Airbag lato conducente/passeggero
Airbag laterale. / test airbag frontale.
Sistema di aria condizionata
Climatizzatore automatico Climatronic (cabina di guida + abitacolo passeggeri/vano di carico)
Filtro antiparticolato (DPF)
Filtro antiparticolato
Alzacristalli elettrici
Alzacristalli elettrici.
ESP
Controllo elettronico della stabilità (ESP) con servofreno, ASR/ABS, EDS e assistenza alla partenza in salita
Sistema immobilizzatore
Immobilizzatore (elettronico)
Sistema di frenata antibloccaggio (ABS)

OPTIONAL

Configurazione dei sedili: braccioli del sedile del conducente
Configurazione dei sedili: braccioli del sedile passeggero
Cristalli atermici
Chiusura centralizzata con telecomando e controllo interno.
Riscaldatore ausiliario
Tipo di trazione: trazione anteriore.
Specchietto retrovisore est. asferico, sinistro
Specchietto retrovisore est. regolabile elettr. È riscaldato.
Specchietto retrovisore est. convesso, a destra
Specchietto retrovisore est. e maniglie delle porte a est. Nero
Copertura per modanatura porta scorrevole
4 altoparlanti
Rivestimento del pavimento nella cabina di guida: tappetino
Rivestimenti vano di carico/passeggeri, fondo in plastica
Tavolo da campeggio
Bitonale - tromba
Sistema di assistenza alla guida: Multi Collision Brake
Finestrino vano di carico/passeggeri - fisso, anteriore È digiuno. Sinistra
Finestrino vano di carico/passeggeri - fisso, anteriore È digiuno. Giusto
Parabrezza in vetro stratificato atermico

SEDILI

- Numero di sedili 5

Sedile conducente	Passeggero	Posteriore sinistro	Posteriore destro
----------------------	------------	------------------------	----------------------

Riscaldamento
sedile

OPTIONAL

Codice radio (2) flip-tab.
Maniglie verticali A
Contenitore portaoggetti con serratura
Porta in vetro
Lunotto posteriore riscaldato, con tergicristalli
Illuminazione interna vano di carico/passeggeri: luce gradino
Filtro antipolvere
Specchio interno. antiriflesso
Carrozzeria: autobus
Dispositivo di sicurezza per bambini su porte scorrevoli
Serbatoio carburante: 80 litri.
Motori da 2,0 L. - 110 kW TDI
Pacchetto non fumatori
Larghezza 3000 mm
Kit di riparazione pneumatici
Sistema antinquinamento standard Euro 6
Porta scorrevole vano di carico / abitacolo passeggeri destro
Sistema SCR (tecnologia AdBlue)
Rivestimenti/rivestimenti dei sedili: Tessuto
Sedili cabina conducente: Sedile passeggero comfort
Sedili cabina di guida: sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
Sedili cabina di guida: sedile di guida regolabile in altezza
Sedili cabina di guida: sedile passeggero regolabile in altezza
Sedili cabina di guida: Sedili comfort del conducente
Supporti lombari
Sedili cabina di guida: sedile di guida con supporto lombare
Sedili cabina guida: sedile passeggero con supporto lombare
Sedili vano di carico/passeggeri: 2a fila, 3° sedile
Presa elettrica (presa da 12 V) nella cabina di guida
Paraurti nel bersaglio del veicolo
Capacità di carico massima ammissibile 3,00 t
Programma di stabilizzazione del rimorchio
Copertura del tetto lucernario Comfort con diffusore
Copriuota
Alette parasole con specchio
Sistema di avviamento/arresto del motore

OPTIONAL

Copertura del tetto lucernario Comfort con diffusore

Copriruota

Alette parasole con specchio

Sistema di avviamento/arresto del motore

Cambio a 7 marce - cambio manuale diretto / cambio a doppia frizione DSG

Indicatore di pressione dei pneumatici

Piantone dello sterzo regolabile (volante).

Sistema di assistenza alla guida: assistenza alla partenza in salita

Sistema di assistenza alla guida: servofreno (HBA)

Dispositivo luci di marcia diurna

SECONDO TRENO DI GOMME

Cerchi in lega leggera:

	PNEUMATICI						CERCHIONI		COPRIRUOTA		
	Profondità del profilo	Dimensione	LI	DOT	Porosi	Crepe	Senza aria	Danneggiato	Graffi	Danneggiato	Assente
Anteriore sinistra											
Posteriore sinistra											
Posteriore destra											
Anteriore destra											

CARROZZERIA

	Danneggiato	Graffi
Graffi su plastica specchietto retrovisore destro		<input checked="" type="checkbox"/>
Lieve ammaccatura paraurti posteriore	<input checked="" type="checkbox"/>	
Graffi su vernice paraurti anteriore		<input checked="" type="checkbox"/>

INTERNO

Danneggiato

Usura

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

RAPPORTO DI STATO / DIFETTI RICONOSCIUTI

Altri difetti tecnici

Nessun difetto