



INFORMAZIONI AUDI Q3 35 TDI S-tronic "S line"

Categoria:	Suv
Tipo di motore:	Diesel
Tipo di carburante:	Diesel
Classe emissioni nocive:	EURO 6d-Temp
Emissioni di CO2 (combinata, in g/km):	141
Potenza:	110 KW / 150 CV
Prima immatricolazione:	12/2020
Numero telaio autoveicolo:	WAUZZZF38M1*****
Cambio:	Automatico
Colore:	Nero
Chilometraggio:	88.930 Km

DOCUMENTI DEL VEICOLO

Tipo di documentazione di proprietà:	Certificato immatricolazione
Numero chiavi:	2
Certificato di servizio:	Si
Ultima ispezione:	11.2024
Ultima ispezione a:	87.851 Km Tutte le ispezioni sono state effettuate da un'officina autorizzata dal produttore.

DOTAZIONE, COMPONENTI ED ACCESSORI

ABS
Airbags: 6
Alzacristalli elettrici anteriore e posteriore
Assistente abbaglianti
Assistente cambio corsia
Assistente parcheggio APS (Assistente di parcheggio acustico) anteriore/posteriore
Barre sul tetto
Chiusure centralizzata + Telecomando
Climatizzatore automatico
Computer di bordo
Controllo pressione pneumatici RDC
Cruise control
Fari a LED
Filtro antiparticolato
Gancio rimorchio orientabile
Lane keeping system
Navigatore con mappe
Radio, CD, MP3, DAB
Riscaldamento ausiliario con telecomando
Sensore pioggia
Servoguida
Sistema start/stop
Specchietti esterni riscaldabili
Specchietto esterno pieghevole elettricamente
Sportello posteriore automatico
Telecamera di retromarcia
Telefono: Predisposizione con Bluetooth
Tipo di trasmissione ASR (Controllo di trazione)

OPTIONAL

Ambient lighting
Assistance package
Assistente di guida in salita
Attacco Multimedia AUX/Media-IN
Audi connect
Audi drive Select
Audi pre sense
Audi smartphone interface
Chiave comfort
Interfaccia USB
Lane Assist
Luggage compartment package
Pacchetto aspetto
Pacchetto sport S-Line
Roof liner black
Sensori di prossimità
Side Assist (assistente cambio corsia)
Sistema di dialogo vocale
Sistema di riconoscimento stanchezza
Speed limit display
Tempowarnung
Virtual Cockpit

OPTIONAL

SEDILI

- Numero di sedili 5

	Sedile conducente	Passeggero	Posteriore sinistro	Posteriore destro
Riscaldamento sedile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

SECONDO TRENO DI GOMME

Cerchi in lega leggera:

	PNEUMATICI						CERCHIONI		COPRIRUOTA		
	Profondità del profilo	Dimensione	LI	DOT	Porosi	Crepe	Senza aria	Danneggiato	Graffi	Danneggiato	Assente
Anteriore sinistra											
Posteriore sinistra											
Posteriore destra											
Anteriore destra											

CARROZZERIA

Danneggiato

Graffi

INTERNO

Danneggiato

Usura

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

RAPPORTO DI STATO / DIFETTI RICONOSCIUTI

Altri difetti tecnici

Nessun difetto