



INFORMAZIONI Audi A5 Sportback sport 40 TDI quattro S-tronic "S-line"

Categoria:	Berlina
Tipo di motore:	Diesel
Tipo di carburante:	Diesel
Classe emissioni nocive:	EURO 6d-Temp
Emissioni di CO2 (combinate, in g/km):	156 g/km
Potenza:	140 kw / 190 cv
Prima immatricolazione:	29.07.2019
Numero telaio autoveicolo:	WAUZZZF50KA*****
Cambio:	Automatico
Colore:	Nero
Chilometraggio:	101.400 Km

DOCUMENTI DEL VEICOLO

Tipo di documentazione di proprietà:	Certificato immatricolazione
Numero chiavi:	2
Certificato di servizio:	Si
Ultima ispezione:	12.07.2022
Ultima ispezione a:	58.741 Km
	Tutte le ispezioni sono state effettuate da un'officina autorizzata dal produttore.

DOTAZIONE, COMPONENTI ED ACCESSORI

Airbag: 6
Alzacristalli elettrici anteriore e posteriore
Assistente abbaglianti
Assistente parcheggio APS (Assistente di parcheggio acustico) anteriore/posteriore
Chiusure centralizzata + Telecomando
Climatizzatore automatico
Computer di bordo
Controllo pressione pneumatici RDC
Controllo della velocità di crociera
Fari a LED
Filtro antiparticolato
Funzione attivazioni su volante
Navigatore con mappe: MMI Navigation
Radio, MP3
Sensore pioggia
Guida servo
Sistema di avvio/arresto
Specchietti esterni riscaldabili
Specchietto esterno regolabile elettricamente
Specchietto retrovisore auto-oscurante
Sportello posteriore automatico
Telaio sportivo
Telefono: Predisposizione con Bluetooth
Tipo di trasmissione ESP (Programma di stabilità elettronica)
Volante in pelle
Volante multifunzione

OPTIONAL

Audi connect (servizi basati su Internet)

Audi connect (sistema di chiamata di emergenza e assistenza)

Pacchetto di equipaggiamento: pacchetto sportivo S line / Plus (battitacco con inserto in alluminio e scritta, illuminati)

Interni: inserti in alluminio opaco, rivestimento / rivestimento sedili: sequenza pelle / tessuto con logo in rilievo negli schienali dei sedili anteriori)

Impianto vivavoce Bluetooth con riconoscimento vocale (Audi Phone Box)

Sistema di assistenza alla guida: sistema di protezione degli occupanti (Audi pre sense basic)

Sistema di assistenza alla guida: assistenza al parcheggio (ausilio al parcheggio anteriore e posteriore, ottico (APS Plus))

Sistema di informazioni per il conducente (FIS) con display a colori Bracciolo centrale anteriore con vano Interfaccia multimediale Navigazione MMI

OPTIONAL

SEDILI

- Numero di sedili 5

	Sedile conducente	Passeggero	Posteriore sinistro	Posteriore destro
Riscaldamento sedile				

VISTA PLANCIA STRUMENTI



PNEUMATICI / CERCHIONI / COPRIRUOTA

Tipo pneumatici: Pneumatici estivi Cerchi in lega leggera

PNEUMATICI								CERCHIONI		COPRIRUOTA	
	Profondità del profilo	Dimensione	LI	DOT	Porosi	Crepe	Senza aria	Danneggiato	Graffi	Danneggiato	Assente
Anteriore sinistra	5 mm	245/40/R18									
Posteriore sinistra	5 mm	245/40/R18									
Posteriore destra	5 mm	245/40/R18									
Anteriore destra	5 mm	245/40/R18									

SECONDO TRENO DI GOMME

Cerchi in lega leggera:

PNEUMATICI							CERCHIONI		COPRIRUOTA	
Profondità del profilo	Dimensione	LI	DOT	Porosi	Crepe	Senza aria	Danneggiato	Graffi	Danneggiato	Assente
Anteriore sinistra										
Posteriore sinistra										
Posteriore destra										
Anteriore destra										

CARROZZERIA

Danneggiato	Graffi

INTERNO

Danneggiato

Usura

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

RAPPORTO DI STATO / DIFETTI RICONOSCIUTI

Altri difetti tecnici

Nessun difetto