



INFORMAZIONI Audi A4 Avant 35 TDI S-tronic

Categoria:	Familiare
Tipo di motore:	Diesel
Tipo di carburante:	Diesel
Classe emissioni nocive:	EURO 6d-Temp
Emissioni di CO2 (combinata, in g/km):	145 g/km
Potenza:	120 KW / 163 CV
Prima immatricolazione:	06.12.2021
Numero telaio autoveicolo:	WAUZZZF45NA*****
Cambio:	Automatico
Colore:	Nero
Chilometraggio:	97.800 Km

DOCUMENTI DEL VEICOLO

Tipo di documentazione di proprietà:	Certificato immatricolazione
Numero chiavi:	2
Certificato di servizio:	Si
Ultima ispezione:	16.09.2024
Ultima ispezione a:	88.888 Km
	Tutte le ispezioni sono state effettuate da un'officina autorizzata dal produttore.

DOTAZIONE, COMPONENTI ED ACCESSORI

Airbag: 6
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Specchietto retrovisore esterno antiriflesso automatico
Specchietto retrovisore interno antiriflesso automatico
Portellone posteriore automatico
Specchietti retrovisori esterni riscaldati
Computer di bordo
barre sul tetto
Ausilio al parcheggio APS anteriore/posteriore
alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Programma di sospensione ESP
Aria condizionata automatica
Fari a LED
volante in pelle
Volante riscaldato
Volante multifunzione
Navigazione con visualizzazione della mappa: MMI plus
Filtro antiparticolato
Radio, MP3, DAB

OPTIONAL

Funzione dell'interruttore del volante
Servosterzo
Tendine parasole per porte posteriori
sistema audio
Sistema di avvio/arresto
Telefono: Preparazione con Bluetooth
Controllo della velocità di crociera
schermo tattile
Chiusura centralizzata con telecomando

OPTIONAL

Avviso di distanza
Pacchetto di assistenza
Connessione Audi
Pre-senso Audi
Interfaccia smartphone Audi
Sistema audio Bang & Olufsen
Pacchetto aziendale
Cielo nero
Vetro isolante
Controllo adattivo della velocità di crociera (ACC)
Accesso senza chiave
Assistenza alla corsia
Raccomandazione di pausa
Sistema di dialogo vocale
Assistente di ingorgo
Avviso di velocità
Interfaccia USB

SEDILI

- Numero di sedili 5

	Sedile conducente	Passeggero	Posteriore sinistro	Posteriore destro
Riscaldamento sedile				

VISTA PLANCIA STRUMENTI



PNEUMATICI / CERCHIONI / COPRIRUOTA

Tipo pneumatici: Pneumatici invernali Cerchi in lega leggera: 17 pollici

PNEUMATICI								CERCHIONI		COPRIRUOTA	
	Profondità del profilo	Dimensione	LI	DOT	Porosi	Crepe	Senza aria	Danneggiato	Graffi	Danneggiato	Assente
Anteriore sinistra	5 millimetri	225/50/R17									
Posteriore sinistra	5 millimetri	225/50/R17									
Posteriore destra	5 millimetri	225/50/R17									
Anteriore destra	5 millimetri	225/50/R17									

SECONDO TRENO DI GOMME

Tipo pneumatici: Pneumatici estivi

Cerchi in lega leggera: 18 pollici

PNEUMATICI								CERCHIONI		COPRIRUOTA	
	Profondità del profilo	Dimensione	LI	DOT	Porosi	Crepe	Senza aria	Danneggiato	Graffi	Danneggiato	Assente
Anteriore sinistra	5 millimetri	245/40/R18									
Posteriore sinistra	5 millimetri	245/40/R18									
Posteriore destra	5 millimetri	245/40/R18									
Anteriore destra	5 millimetri	245/40/R18									

CARROZZERIA

Danneggiato	Graffi

INTERNO

Danneggiato

Usura

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

Bagagliaio

RAPPORTO DI STATO / DIFETTI RICONOSCIUTI

Altri difetti tecnici

Nessun difetto