



## INFORMAZIONI FIAT Rimor AXA63E3

<b>Categoria:</b>	Camper
<b>Tipo di motore:</b>	Diesel
<b>Tipo di carburante:</b>	Diesel
<b>Classe emissioni nocive:</b>	Euro 5B
<b>Potenza:</b>	96 KW / 131 CV
<b>Prima immatricolazione:</b>	18.07.2014
<b>Numero telaio autoveicolo:</b>	ZFA25000002577*****
<b>Cambio:</b>	Manuale 6 marce
<b>Colore:</b>	Bianco
<b>Chilometraggio:</b>	72.765 Km

## DOCUMENTI DEL VEICOLO

<b>Tipo di documentazione di proprietà:</b>	Certificato immatricolazione
<b>Numero chiavi:</b>	2
<b>Certificato di servizio:</b>	Si
<b>Ultima ispezione:</b>	25.06.2024
<b>Ultima ispezione a:</b>	68.520 Km
	Tutte le ispezioni sono state effettuate da un'officina autorizzata dal produttore.

## DOTAZIONE, COMPONENTI ED ACCESSORI

ABS

Airbag conducente

Airbag passeggeri

Controllo di velocità

Specchietti retrovisori elettrici

Alzacristalli elettrici

Riscaldamento elettrico

Water

Frigorifero

Aria condizionata automatica

Doccia

Radio/CD

Telecamera posteriore

Radio/CD

Telecamera posteriore

Non fumatore

Chiusura centralizzata

Riscaldamento aggiuntivo (de exemplu Vebasto)

Acqua calda

Ruote invernali

## DOTAZIONE, COMPONENTI ED ACCESSORI

## SEDILI

- Numero di sedili 3

	Sedile conducente	Passeggero	Posteriore sinistro	Posteriore destro
Riscaldamento sedile				



## SECONDO TRENO DI GOMME

Cerchi in lega leggera:

	PNEUMATICI						CERCHIONI		COPRIRUOTA		
	Profondità del profilo	Dimensione	LI	DOT	Porosi	Crepe	Senza aria	Danneggiato	Graffi	Danneggiato	Assente
Anteriore sinistra											
Posteriore sinistra											
Posteriore destra											
Anteriore destra											

## CARROZZERIA

Danneggiato

Graffi

## INTERNO

Danneggiato

Usura

---

Bagagliaio

---

Bagagliaio

---

Bagagliaio

---

Bagagliaio

---

Bagagliaio

## RAPPORTO DI STATO / DIFETTI RICONOSCIUTI

Altri difetti tecnici

Nessun difetto